

Asbest in de woningen

In vrijwel iedere woning aan het Dijkgraafplein of de Akerwateringstraat zit asbest. Dat klink erger dan het is. Als er niet met asbest wordt gewerkt en het niet wordt gebroken, dan is asbest niet gevaarlijk. Dat is wel het geval als er mee gewerkt wordt, waardoor er asbestvezels vrij kunnen komen.

Sanering Als er asbest in uw woning is geconstateerd, dan wordt dat weggehaald. We noemen dat 'saneren'. Om de locatie wordt een speciale tent gezet, zodat eventuele asbestvezels zich niet kunnen verspreiden tijdens het verwijderen. Een afzuiginstallatie in die speciale tent zorgt ervoor dat er geen asbestvezels buiten de tent kunnen komen. Voor het totaal verwijderen heeft de aannemer ongeveer twee weken nodig. De eerste week wordt er geïnventariseerd, de tweede week wordt er gesaneerd. U hoeft uw woning tijdens de inventarisatie en de sanering niet te verlaten.

Professioneel verwijderen Bij het verwijderen van het asbest zijn verschillende bedrijven betrokken. Die bedrijven werken onafhankelijk van elkaar. Zij zijn gespecialiseerd en hebben certificaten behaald om dit werk te mogen doen. Bovendien is er een strenge wet- en regelgeving, waardoor er uiterst nauwkeurig moet worden gewerkt. Geen enkel bedrijf wil immers zijn certificering verliezen.

Onafhankelijke bedrijven

Balenco is zo'n onafhankelijk bedrijf. Dit bedrijf verzorgt de asbestinventarisatie in de woning en maakt een schriftelijke rapportage. Wordt er asbest gesignaleerd, dan stelt de firma Schijf een plan op om te gaan saneren. De sanering wordt aangepast aan de situatie waarin asbest is gevonden.



Na het verwijderen van het asbest doet het onafhankelijke bureau Search een vrijgavemeting. Daarvoor is een bestelbus ingericht, waar het onderzoek plaatsvindt. Luchtmonsters die genomen zijn in de woning worden daar geanalyseerd. Search bepaalt of de woning vervolgens vrij gegeven kan worden.

Asbest natuurlijk materiaal In veel woningen in Nederland zit asbest. Vroeger was het een geliefd bouw materiaal, totdat men erachter kwam dat het bij verwerking gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat iemand lange tijd en intensief met asbest in aanraking moet zijn geweest, wil het gezondheidsgevaar opleveren. Toch heeft de overheid besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en strenge regels opgesteld. Die regels worden bij de sanering opgevolgd. Samen met de sanering door specialisten zorgt dat ervoor dat asbestverwijdering in Nederland zorgvuldig gebeurt.

